



Uživatelská příručka pro třínohé žebříky HENCHMAN model GWF, AIO a PAIO (bezpečnost při používání)

✓ Zajistěte, aby si všichni uživatelé třínohého žebříku přečetli uživatelskou příručku a plně ji porozuměli. Extra kopie jsou k dispozici na stránkách www.niwa.cz, nebo na vyžádání info@niwa.cz.

✓ Pokud používáte žebřík v jakémkoliv zaměstnání, musíte být obeznámeni s „Pracovní předpisy ve výškách“. Měli byste provést posouzení rizik uložené práce a vybrat pro ni pouze to nejvhodnější vybavení. Neexistuje žádná specifická norma EN týkající se těchto třínohých žebříků.

✓ **Třínohé žebříky HENCHMAN GWF, AIO a profesionální model PAIO jsou testovány na váhu do 150 kg. Jedná se o kombinovanou hmotnost osoby vč. použité nástrojů či materiálů.**

✓ **Při použití třínohého žebříku nepřekračujte jeho hmotnostní limit.**

✓ Na žebříku nesmí být najednou více než 1 osoba.

✓ Vždy používejte třínohý žebřík tak, aby přední a zadní nohy byly ve správné poloze (všechny nohy svírají úhel 75 °) a řetízek mezi nimi byl úplně natažený!

✓ Řízek musí být před použitím spojen s třetí zadní nohou a to pouze na posledním článku. Nikdy jej nezkracujte!

✓ Nikdy nezkracujte zadní nohu!

✓ Třínohý žebřík postavte a vyrovnejte tak, aby byly příčky žebříku ve vodorovné poloze!

✓ Nikdy nedávejte cihly nebo jiné věci pod nohy žebříku a to z jakéhokoli důvodu. Vyhněte se podložím, které je příliš měkké na to, aby udrželo spolehlivě stabilitu žebříku.

✓ Nikdy se neopírejte mimo horní opěrku.

✓ Promyslete a postavte žebřík tak, abyste byli ve správné pracovní pozici.

✓ Vždy pracujte s oběma nohama na žebříku.

✓ Z žebříku sejděte vždy čelem k žebříku a pevně se přidržujte postranních profilů.

✓ Pečlivě zkontrolujte, zda neexistují žádná pracovní rizika např. elektrické vedení, kde hrozí úraz elektrickým proudem.

✓ Při práci vždy zkontrolujte, zda se pod vámi někdo nenachází.

✓ **Nikdy nestoupejte výše, než je poslední stupeň žebříku!**

✓ Během přepravy nebo skladování dbejte na to, abyste žebřík nepoškodili. Třínohý žebřík je vyroben svařováním z extrudovaného hliníku, který je mimořádně pevný. Přesto při promáčknutí či ohnutí některé z jeho části, může dojít k selhání jeho nosné konstrukce a úrazu. Před použitím proto vždy pečlivě zkontrolujte svůj žebřík.

✓ **Nikdy nepoužívejte žebřík, který jeví známky poškození!**

✓ Třínohý žebřík sami žádným způsobem neupravujte. Používejte pouze náhradní díly dodávané společností HENCHMAN Ltd.

(Obchodní zastoupení pro ČR a SR e-shop www.NIWA.cz, kontakt: +420 777 817 110, info@niwa.cz)

Profesionální model PAIO a model GWF a AIO



Maximální zatížení



Nenahýbejte se



Zajistěte, aby půda neobsahovala nečistoty



Nutná vodorovná poloha příček žebříku



Na žebříku stávejte vždy oběma nohama



Žebřík je určen pouze pro 1 osobu



Provedte před použitím vizuální kontrolu případných poškození



Nepoužívejte žebřík jako lešení či podlážku




Nikdy nestoupejte výše než je poslední stupeň



Provádějte kontrolu konstrukce a zakončení nohou žebříku



Manipulujte s žebříkem v dostatečné vzdálenosti od ele. zařízení a vedení




Stoupejte a sestupujte vždy čelem k žebříku



Řetizek mezy nohama řebříku musí být vždy plně napnutý (nikdy nezkracujte!)



Na žebříku může být max. 1 osoba



Ujistěte se, že je před použitím zaháknutý pojistný žetizek